



## 오공왁스 No.POLIWAX-C

오공왁스 POLIWAX-C는 투명 액상이며 용해력과 세정력이 강해 목은 왁스 및 오염물질을 깨끗하게 효과적으로 제거시키는 고농축세제입니다.

### ● 특 징

- ① 침투력과 세정력이 강하므로 목은 왁스를 신속하게 녹여주고 기타 오염물질을 깨끗하게 제거시켜 줍니다.
- ② 고농축 세제이므로 효과적이고 경제적입니다.
- ③ 휘발성 용제를 함유하지 않으므로 냄새가 없고 안전합니다.

### ● 사 용 용 도

바닥의 왁스 및 기타 오염 물질의 세척

### ● 물 성

- |   |   |   |   |        |
|---|---|---|---|--------|
| ① | 외 | 관 | : | 투명한 용액 |
| ② | 주 | 용 | : | 제      |
| ③ | 주 | 성 | : | 분      |
| ④ | 고 | 형 | : | 분      |
| ⑤ | p | H | : | 분      |
- 계면활성제(총함량:고급알코올계 비이온5%미만)
- 4.8 ~ 5.0 %
- 12 ~ 14

● 사 용 방 법

※ 바닥용 왁스 박리 세척 시

- ① 농축세제이므로 원액을 사용하지 마시고 왁스 도포 후 경과한 시간과 도포된 횟수에 따라 적당히 물에 희석(통상 3 ~ 10배)해서 사용합니다.
- ② 희석한 세제를 자루걸레로 충분히 바른 후 10 ~ 20분 정도 방치하는데 바른 세제가 건조되지 않게 주의하시고 필요시 덧칠하여 주십시오.
- ③ 브러시 또는 세정용 패드를 부착한 기계를 사용하여 광택제 피막 및 기타 오염물질을 제거하여 주십시오.
- ④ 고무밀대나 진공흡수기로 오염된 세제를 깨끗이 제거하고 충분히 수세한 후 건조 시킵니다.

※ 공장바닥 청소 및 묵은때 제거 시

- ① 통상 3 ~ 10배 희석해서 사용합니다.
- ② 희석한 세제를 충분히 도포한 후 5분정도 경과시킨 다음 브러쉬를 부착한 기계를 사용하여 오염물질을 제거합니다.
- ③ 고무밀대나 진공흡수기로 오염된 용액을 제거하고 충분히 수세합니다.

● 주 의 사 항

- ① 수성제품이므로 겨울철에는 얼지 않도록 유의하십시오.
- ② 농축세제로 용해력과 세정력이 강하므로 바닥의 오염상태에 따라 4 ~ 10배의 물로 희석하여 사용하십시오.
- ③ 바닥세척 시 세제가 남지 않도록 잘 닦아내십시오.

● 경 고 사 항

- ① 내용물이 피부에 접촉되지 않도록 반드시 고무장갑을 끼고 사용하십시오.
- ② 섭취 및 피부접촉 시 통증 및 피부에 변화가 있을 경우 즉시 전문의의 진단을 받으십시오.

- ③ 어린이의 손이 닿지 않는곳에 보관하십시오.
- ④ 용도이외의 사용을 금하며 사용 후 잔량은 밀봉하여 보관하십시오.
- ⑤ 제품의 유해성 확인 및 이상발생 시 당사 고객센터로 문의하십시오.

※이상의 자료는 폐사의 연구실에서 오랜 경험과 시험에 의해 얻어진 데이터이나 사용하는 조건에 따라 달라질 수 있으므로 단지 참조하여 주시고 더 자세한 데이터가 필요할 때에는 폐사 부설연구소 및 품질관리팀으로 연락을 바랍니다.